

**Variante al Regolamento Urbanistico
relativa al Patrimonio Edilizio esistente
in Territorio agricolo e a prevalente funzione agricola**

ALLEGATO 2

Schede del patrimonio edilizio esistente in territorio extraurbano

dalla n. 200 alla n. 299

(n.238 – 249 – 254 – 276 – 286 controdedotte)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Rolando Valentini
Caterina Machetti
Leonardo Carta

Il Responsabile del Procedimento

Rolando Valentini

Garante dell'informazione e partecipazione

Il Segretario Comunale



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sarchianello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	125
Particella	65
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sarchianello


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	125
Particella	38
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	correnti in legno orditi con pianelle in cotto
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	e in legno e in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	buono
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Casello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	filare di cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	125
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

loggiato non tradizionale

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Casello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	filare di cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	125
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi di cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Casello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	filare di cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	125
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calcaia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	127
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

altro

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calcaia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	127
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Ucinilla

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	assenza di alberi

Catasto

Foglio di mappa	142
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

crollato di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

peissimo

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	50
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi e marsigliesi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

struttura in piastri in c.a. e muratura tradizionale

Tamponamento con mattoni nuovi e intonaco

Elementi architettonici

balconi non tradizionali

garages

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di
superfettazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

blocchi di tufo

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

porcilaia

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

serie di piccole aperture circolari

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Chiusure in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di
superfettazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi e marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

radizionali

Infissi

Chiusure in lamiera e in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	72
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	marsigliesi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	mattoni nuovi
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	non tradizionali
Infissi	in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	72
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	tettoia
Descrizione estesa	tettoia in legno per rimessa macchine
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	marsigliesi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	pilastrini in mattoni
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	74
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni e blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	73
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio
Denominazione
Strada o via
Località
N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497
Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V
U.T.O.E. - Titolo VIII
Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

--

Problemi statici

--

--

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi , leccio e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	132
Particella	80
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in c.a.

tamponamento in blocchi di cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

In lasmiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	non articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	143
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	spazio in terra e erba
Alberi e arbusti	filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	143
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

allevamento

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

fibrocemento

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pannelli in c.a.

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno
Visibilità nel contesto
Area di pertinenza
Strada di accesso
Sistemazioni esterne

sommità

molto visibile

poco articolato

sterrata

spazio sterrato

Alberi e arbusti

filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa
Particella
Subalterno

158

6

Catasto Leopoldino

Sezione
Foglio

NN

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati e parte crollata

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Rigoli di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	spazio sterrato
Alberi e arbusti	filare di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

1

Elementi costruttivi


Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda



Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce



Elementi architettonici



Elementi decorativi



Tipologia degli infissi



Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni



Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

preliminare al rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

preliminare al rudere

- dei materiali

preliminare al rudere




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cascaritto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	140
Particella	12
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	00
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

loggiati originali

Tipologia degli infissi

altro

Infissi

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollò della copertura

crollò di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cascaritto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno
Visibilità nel contesto
Area di pertinenza
Strada di accesso
Sistemazioni esterne

crinale

discretamente visibile

poco articolato

sterrata

erba

Alberi e arbusti

gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa
Particella
Subalterno

140

12

Catasto Leopoldino

Sezione
Foglio

00

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

fienile

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

altro

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli della copertura

crolli di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cipollona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

sommità

Visibilità nel contesto

molto visibile

Area di pertinenza

poco articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne

prato

Alberi e arbusti

cipressi isolati

Catasto

Foglio di mappa

156

Particella

11

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

NN

Foglio

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

Mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Nebbina


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno
Visibilità nel contesto
Area di pertinenza
Strada di accesso
Sistemazioni esterne

sommità

molto visibile

poco articolato

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa
Particella
Subalterno

157

18

Catasto Leopoldino

Sezione
Foglio

NN

9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Nebbina


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno
Visibilità nel contesto
Area di pertinenza
Strada di accesso
Sistemazioni esterne

sommità

molto visibile

poco articolato

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa
Particella
Subalterno

157

18

Catasto Leopoldino

Sezione
Foglio

NN

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

[Redacted description]

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

crollò della copertura
presenza di lesioni marcate
pessimo
pessimo
pessimo
pessimo



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Mirabello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato (cantiere)
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	157
Particella	25
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

gronda a cornicione e a mensola

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate e porticato

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

buono

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Mirabello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato (cantiere)
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	157
Particella	25
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo ex

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

a mensola in laterizio

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

buono

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcole


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	cipressi e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	41
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcore


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	cipressi e alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	41
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	85
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	85
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	85
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo ex

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi e coppi vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Inserti di pietra

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	86
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

e

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pannelli in cemento prefabbricato

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

Buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Collarcolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	87
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	capannone allevamento
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	eternit
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	struttura in metallo
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	buono
- delle pertinenze	buono
- delle strutture	Buono
- dei materiali	buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

La Focaia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivi e pini

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

La Focaia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivi e pini

Catasto

Foglio di mappa	158
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	stalle cavalli
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a falda
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	varese con le tavelle
Tipologia della gronda	mattoni nuovi
Tipologia delle murature	
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in legno
	Sportelloni in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	buono
- delle pertinenze	buono
- delle strutture	buono
- dei materiali	Buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Ginestrelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	156
Particella	18
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo ex

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Ginestrelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	156
Particella	18
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

[Redacted description]

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna e falda

Manto di copertura

mancante

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

[Redacted]

[Redacted]

crollò della copertura

presenza di lesioni marcate

[Redacted]

pessimo

pessimo

pessimo



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	62_65
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi prefabbricati in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pannelli in cemento prefabbricato

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stabbia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e querce

Catasto

Foglio di mappa	170
Particella	63
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	tettoia
Descrizione estesa	tettoia in metallo stivaggio del fieno
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	eternit
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	struura in ferro
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montefermi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	cipressi e pino

Catasto

Foglio di mappa	171
Particella	17
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	NN
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

porticato tamponato in mattoni

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Montefermi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

mezzacosta

Visibilità nel contesto

poco visibile

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

171

Particella

17

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

LL

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cannano


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	cantiere
Alberi e arbusti	quercia e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	173
Particella	20
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggia originale

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

in fase di ristrutturazione

buono




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiarello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e pini

Catasto

Foglio di mappa	172
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli della copertura

demolizione parziale

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montauto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi
	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	172
Particella	29
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montauto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	172
Particella	17
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montauto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi
	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	172
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montauto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi
	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	172
Particella	18
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Pian D'Arcole

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pioppi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	56
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

marcapiano e marcadavanzale

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Pian D'Arcole

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pioppi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	56
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

porcilaia

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

crolli della copertura

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Pian D'Arcole

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pioppi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	56
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

embrici-embri, coppi ed embri

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno e ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Chiesa di Sant'Andrea

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	filare di cipressi tipo Arizona

Catasto

Foglio di mappa	193
Particella	A
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

AS_020P

Denominazione

Chiesa di Sant'Andrea a Montauto

Strada o via

Località

Montauto

N. del Decreto Legge

02/10/1978

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

chiesa e residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna e falde

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

torretta campanaria e camino

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

intonaco

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

paraste e cornici oorte-finestre

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

scuri

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Germano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	filare di cipressi tipo Arizona

Catasto

Foglio di mappa	195
Particella	39
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Elementi costruttivi

Stato di conservazione

Tipologia edilizia	casa colonica
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Coperture	a capanna
Manto di copertura	embrici-embrici
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	mattoni nuovi
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	marcapiano e marcadavanzale
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in legno

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

San Germano


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	filare di cipressi tipo Arizona

Catasto

Foglio di mappa	195
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in ferro

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfezioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Cannanello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

mezzacosta

Visibilità nel contesto

molto visibile

Area di pertinenza

poco articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

cipressi e pini

Catasto

Foglio di mappa

194

Particella

46

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

-

Foglio

-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna e a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiati originali

Elementi decorativi

cortile coperto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoie e copertura cortile in eternit

Problemi statici

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cannanello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e pini

Catasto

Foglio di mappa	194
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	casa colonica
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a padiglione e a falda
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	gronda a cornicione
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	marcapiano
Elementi decorativi	tradizionali
Tipologia degli infissi	in legno
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	tettoie in eternit e struttura in legno
Problemi statici	lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati
	presenza di lesioni marcate
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cannanello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e pini

Catasto

Foglio di mappa	194
Particella	47
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

gronda a cornicione

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Cannanello


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e pini

Catasto

Foglio di mappa	194
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombro

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi e in eternit
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	blocchi di tufo
Elementi decorativi	salto di gatto
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Sant'Andrea

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	193
Particella	16
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Alta

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle e cornicione

Tipologia delle murature

intonaco a cemento

Elementi architettonici

loggiati e porticati originali

Elementi decorativi

pozzo

cornici agli archi e marcapiano

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Alta

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione e a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

gronda a cornicione

Tipologia delle murature

intonaco a cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Alta

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Alta

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature

pannelli prefabbricati in c.a.

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Alta

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Bassa

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi, pino e acacie

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

presenza della piscina

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiati e porticati originali

Elementi decorativi

pozzo

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Bassa

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi, pino e acacie

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



Data rilievo: 20-mar-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bolsinina Bassa

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	filare di cipressi, pino e acacie

Catasto

Foglio di mappa	192
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	LL
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

6. I versanti calanchivi di Monteoliveto, Chiusure e l'alveo dell'Ombrone

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

presenza della piscina

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Querceto


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia lastricata
	giardino
Alberi e arbusti	cipressi, pini, alloro e querci in filare

Catasto

Foglio di mappa	1
Particella	16
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna e falde

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montacuto


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	abeti e pini

Catasto

Foglio di mappa	61
Particella	3
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno eferro

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montacuto


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	abeti e pini

Catasto

Foglio di mappa	61
Particella	3
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



Cartofo

Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata
	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	2
Particella	18
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	1
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di mattoni

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Cartofo

Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata
	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	2
Particella	18
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fornace

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e pioppi

Catasto

Foglio di mappa	1
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

Aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

In ristrutturazione

- delle pertinenze

- delle strutture

buono

- dei materiali

Buono



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiolo di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	la vegetazione avvolge completamente l'immobile
Alberi e arbusti	querce acacie

Catasto

Foglio di mappa	2
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiolo di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	spazio sterrato
Alberi e arbusti	acacie

Catasto

Foglio di mappa	2
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Poggiolo di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	5
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Poggiolo di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	5
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Poggiolo di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	5
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	residenza
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Poggiolo di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	5
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Pianbarrocci


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Pianbarrocci


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Pianbarrocci


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

crinale

Visibilità nel contesto

molto visibile

Area di pertinenza

poco articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne

erba

Alberi e arbusti

alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa

4

Particella

30

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

I

Foglio

9



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Pianbarrocci


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	67
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi laterizio

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Pianbarrocci


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	67
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

	5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
	N.2 Arbia
	Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandicaggio


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	quercia isolata

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	68
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	1
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	casa colonica
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna e a falda
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	correnti in legno orditi con pianelle in cotto
Tipologia delle murature	pietrame e mattoni con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	crollo della copertura
	crollo di parti strutturali murarie
Stato conservazione:	
- generale	pessimo
- delle pertinenze	pessimo
- delle strutture	pessimo
- dei materiali	pessimo



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandicaggio


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	quercia isolata

Catasto

Foglio di mappa	4
Particella	68
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli della copertura

presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali


pessimo



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gambarella

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, cipressi isolati , querce e pini

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

piccolo loggiato di ingresso

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gambarella

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata piazzale sterrato e prato
Alberi e arbusti	olmi, cipressi isolati , querce e pini

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gambarella

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	cortile lastricato piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olmi, cipressi isolati , querce e pini

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino


Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gambarella

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	olmi, cipressi isolati , querce e pini

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in c.a.

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di
superfazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gambarella

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olmi, cipressi isolati , querce e pini

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

si
5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	casa colonica
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	camino tradizionale
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	pietrame e mattoni con commenti in calce
Elementi architettonici	scale esterne tradizionali con loggia
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	Buono
- delle pertinenze	
- delle strutture	ottimo
- dei materiali	Buono



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e erba incolta
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e erba incolta
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

si

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	pietrame e mattoni con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	cantiere
- delle pertinenze	
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio
Denominazione
Strada o via
Località
N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497
Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

si
5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pilastrì in mattoni

parete in pietra

Elementi architettonici

Elementi decorativi

capriate in legno

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

cantiere

buono

buono



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Inserti di pietra al piao terra

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

cantiere

- delle pertinenze

- delle strutture

buono

- dei materiali

Buono



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini e noci

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Bellaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, acacie, cipressi, pini

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino


Sezione	-
Foglio	-



Podere Santa Caterina

Data rilievo: 01-ott-16 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	125
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Podere Santa Caterina

Data rilievo: **01-ott-16** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	142
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 20-gen-12 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Toponimo n.i.

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	62
Particella	51
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Porcile


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	lecci, olmi, acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	132
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali con loggia

Elementi decorativi

stemma in terracotta

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoia metallica

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Porcile


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	lecci, olmi, acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	132
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi e lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

con travetti e liscia

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

tettoia posticcia in lamiera addossata

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoia in lamiera

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Porcile


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	lecci, olmi, acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	132
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Porcile


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	lecci, olmi, acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	132
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoia i lamiera e struttura in ferro

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Porcile


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	lecci, olmi, acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	132
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi e lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Canile

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	5
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali


mediamente conservato



Canile

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	5
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo ex

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In legno e metallo

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Canile

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	142
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi e in eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

blocchi in cemento e in laterizio

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente




Canile

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	142
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali


buono



Canile

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	142
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoia in lamiera

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Canile

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale e strada sterrata
Alberi e arbusti	cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	127
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo per rimessa macchine

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

curva

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in ferro

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Torre per impianti elettrici

Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	244
Particella	395
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

1. Asciano e il fronte termale del travertino

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti per impianti

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Alberini

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

intonaci

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In Legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Alberini

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	90
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in alluminio

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Alberini


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	87
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Alberini


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Alberini

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a falde

Manto di copertura

portoghesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Sportelli in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

bBuono



Data rilievo: **01-set-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Alberini

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi, pini, acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Fattoria di Torre a Castello

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	piazzale sterrato
	aia pavimentata
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	67
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

chiesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

tracce di intonaco

Elementi architettonici

arredi o pozzi

loggiati originali

Elementi decorativi

aperture ad arco

cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali


buono




Fattoria di Torre a Castello

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	piazzale sterrato
	aia pavimentata
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	67
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

torre - cassero

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

tracce di intonaco

Elementi architettonici

Elementi decorativi

cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali


mediamente conservato




Fattoria di Torre a Castello

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	piazzale sterrato
	aia pavimentata
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	63
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

palazzo signorile

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

porticati

Elementi decorativi

aperture ad arco

cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali


buono




Fattoria di Torre a Castello

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	piazzale sterrato
	aia pavimentata
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	62
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

grate

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

corpi chiusi in aggetto

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali


mediamente conservato




Fattoria di Torre a Castello

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	piazzale sterrato
	aia pavimentata
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	3
Particella	59
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti di servizio

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

piana

Manto di copertura

altro

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia degli infissi

Infissi

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

a mensola in laterizio

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

Scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali con loggia

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	Poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

corpo in lamiera e eternit

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-set-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggio Pagani

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olivi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Giomolino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	24
Particella	11
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Giomoli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

sommità

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

24

Particella

9

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

I

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Macchione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	altro
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	24
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

Numero di archivio	
Denominazione	
Strada o via	
Località	
N. del Decreto Legge	
Aree art. 136, ex L.1497	
Aree art. 142, comma c	
PTCP - Aree di Pertinenza	
SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria	
PIANO STRUTTURALE	
Sistemi di paesaggio - Titolo V	5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
U.T.O.E. - Titolo VIII	N.1 Asciano
Funzione agricola	Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	Crollo parziale della copertura
	demolizione parziale della muratura

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Macchione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	altro
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	23
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Macchione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	altro
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	7
Particella	24
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio
Denominazione
Strada o via
Località
N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497
Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale e tradizionale

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

Elementi architettonici

loggiati originali

Elementi decorativi

pozzo

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pannelli prefabbricati in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Serie di silos addossati al corpo di fabbrica

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Alessandro

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pino, querce,olmo, noce

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	64
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Concezione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	pino, querce, pioppo

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	149
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Concezione

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	pino, querce, pioppo

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	149
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Concezione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	pino, querce, pioppo

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	150
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Concezione


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	pino, querce, pioppo

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	149
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caldaria


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	aia
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	acacie
	lecci

Catasto

Foglio di mappa	27
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Caldaria


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	aia
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	acacie
	lecci

Catasto

Foglio di mappa	27
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

	5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
	N.1 Asciano
	Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

ad una falda

coppi e coppi vecchi

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni



Problemi statici



Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caldaria


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	aia
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	acacie
	lecci

Catasto

Foglio di mappa	27
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

ad una falda

Manto di copertura

coppi e coppi vecchi e lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoie

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Caldaria

Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	aia
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	acacie
	lecci

Catasto

Foglio di mappa	27
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Caldaria

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	aia
Alberi e arbusti	cipressi isolati
	acacie
	lecci

Catasto

Foglio di mappa	27
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Lodola

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
	prato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	6
Particella	31
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

a padiglione

a capanna

coppi ed embrici vecchi

camino moderno

correnti in legno con tavelle

intonaci

scale esterne tradizionali

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Baroni

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	99_102
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Baroni

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	101
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Pertinenza dei beni storico-architettonici

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Baroni

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	97
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Baroni

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	137
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderuccio


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	84
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

apertura ad arco

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

Buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderuccio


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	pini, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	84
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio
Denominazione
Strada o via
Località
N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497
Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII
Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	residenza
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	camino tradizionale
Tipologia della gronda	laterizio armato o c.a.
Tipologia delle murature	pietrame e mattoni con commenti in calce
	intonaci
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	aperture ad arco
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in alluminio

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderuccio


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	84
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi e vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

In alluminio

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Mancinello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e parte lastricato
Alberi e arbusti	acacie

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	74
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	I
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	casa colonica
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
	a falda
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	camino moderno
Tipologia della gronda	correnti in legno orditi con pianelle in cotto
Tipologia delle murature	pietrame e mattoni con cementi in calce
Elementi architettonici	scale esterne non tradizionali
Elementi decorativi	decorazioni sottogronda in cotto
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in legno
	Sportelli in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	buono
- delle pertinenze	buono
- delle strutture	buono
- dei materiali	buono



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Mancinello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e lastricato
Alberi e arbusti	acacie

Catasto

Foglio di mappa	22
Particella	74
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Canonica

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	acacie

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	39
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

intonaci

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

crollo quasi totale di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

peissimo

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montecerconi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, pini, querci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	23
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

campanile a vela

Elementi decorativi

pozzo

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montecerconi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, pini, querci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	23
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate e porticati originali

Elementi decorativi

specie di timpano in mattoni e pietra

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno e ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

struttura in ferro e vetro

Problemi statici

finto timpano

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montecerconi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, pini, querci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	23
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in legno e mattoni

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

pilastrini in mattoni

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montecerconi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, pini, querci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	23
Particella	6
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Pertinenza dei beni storico-architettonici

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

altana con annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate originale

pozzo

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Montecerconi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	olmi, pini, querci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	23
Particella	9
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

pozzo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino non tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Streti

Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	24
Particella	57
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di
superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Streti

Data rilievo: **01-ott-19** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	24
Particella	57
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di
superfazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stretino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	24
Particella	58
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	
Descrizione estesa	
N. dei piani	

Elementi costruttivi

Coperture	
Manto di copertura	
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	
- delle pertinenze	
- delle strutture	
- dei materiali	



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Stretino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	24
Particella	58
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandebari

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Piandebari

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale e non

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Piandebari

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a falde

Manto di copertura

marsigliesi e a coppi e embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

muratura in pietra

tracce di intonaco

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: **01-ott-06** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Piandebari


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandebari

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandebari


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Piandebari

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, lecci e cipressi

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	61
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	tettoia
Descrizione estesa	tettoia in legno stivaggio del fieno
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	eternit
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	telaio in cemento
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

[Empty field for extended description]

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

Elementi architettonici

cortile

Elementi decorativi

porticato

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

[Empty field for presence of superfetations]

Problemi statici

[Empty field for static problems]

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	14
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	14
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

San Marco

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	pini, susini, nespolo e leccio

Catasto

Foglio di mappa	26
Particella	14
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo per rimessa macchine

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Campitello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	prato
Alberi e arbusti	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	93
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Campitello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale
Alberi e arbusti	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	88
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

altro

Tipologia delle murature

blocchi di cemento faccia a vista

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

ottimo

- delle pertinenze

ottimo

- delle strutture

ottimo

- dei materiali

ottimo



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Campitello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale
Alberi e arbusti	olivo
	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	88
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

altro

Tipologia delle murature

altro

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

ottimo

- delle pertinenze

ottimo

- delle strutture

ottimo

- dei materiali

ottimo




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	44
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali con loggia

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di
superfazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	44
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	46
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo per rimessa macchine

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoie in eternit

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.2 Arbia
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Certine


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipressi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	25
Particella	45
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Elementi costruttivi

Stato di conservazione

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Coperture

a capanna

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in ferro e lamiera

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragliuzzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olmi

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	136
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragliuzzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olmi

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	136
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

blocchi in cemento

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Copertura in gran parte crollata

Demolizione parziale

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragliuzzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba incolta
Alberi e arbusti	acacie e olmi

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	135
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragliuzzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie e olmi

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	135
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	153
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

corpi aperti in aggetto e scale in c.a.

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	93
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	93
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	93
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali


mediamente conservato



Gragli

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	153
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

Piano

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

baracca

Descrizione estesa

capanno in lamiera per rimessa mezzi

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in ferro

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	155_156_161_162
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

in blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	203_264
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

intonaci

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Piccola annessi il lamiera addossato

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	163
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in legno stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente




Gragli

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	74
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa



N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

lamiera

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di
superfazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente




Gragli

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	177
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	174
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Blocchi di tufo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Gragli

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	253
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in legno stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Gragli

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	cipresso

Catasto

Foglio di mappa	21
Particella	253
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE - DIRUTO
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto


Foglio di mappa	19
Particella	41
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	H
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE - DIRUTO

Area di pertinenza

poco articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne

erba

Alberi e arbusti

gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa

19

Particella

41

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione


H

Foglio

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti accessori

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

crollò della copertura

crollò di parti strutturali murarie

rudere

rudere

rudere

rudere




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Capanna

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	non visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	circondata da alberi erba incolta
Alberi e arbusti	acacie

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	28
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Copertura completamente crollata

Demolizione quasi totale

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montibello

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	circondato da arbusti e alberi
Alberi e arbusti	olmi, cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	39
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Stato conservazione:

- generale

preliminare al rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

preliminare al rudere

- dei materiali

preliminare al rudere




Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Montibello


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	circondato da arbusti e alberi
Alberi e arbusti	olmi, cipressi e acacie

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	19
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Copertura parte crollata

demolizione parziale

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Palazzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	42
Particella	25
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

AS_038

Denominazione

Podere Palazzo I

Strada o via

strada di Montebello

Località

Podere Palazzo

N. del Decreto Legge

18/11/2004

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

muratura in filaretto di pietra

Elementi decorativi

archi in pietra a sesto acuto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli parziali della copertura

Presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

preliminare al rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

preliminare al rudere

- dei materiali

preliminare al rudere



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Palazzi

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	42
Particella	28
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

AS_038

Denominazione

Podere Palazzo II

Strada o via

strada di Montebello

Località

Podere Palazzo

N. del Decreto Legge

18/11/2004

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

preliminare al rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

preliminare al rudere

- dei materiali

preliminare al rudere



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Palazzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto


Foglio di mappa	42
Particella	28
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

AS_038

Denominazione

Podere Palazzo II

Strada o via

strada di Montebello

Località

Podere Palazzo

N. del Decreto Legge

18/11/2004

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

non rilevabile

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

Demolizione quasi totale

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Palazzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	42
Particella	25
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Mancante

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Copertura quasi totalmente crollata

crollo di parti strutturali murarie

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Palazzi


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	pianura
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	42
Particella	28
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Palazzi

Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	aia pavimentata in mattoni
Alberi e arbusti	quercia, acacie e cipresso

Catasto

Foglio di mappa	42
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

chiesa

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo



Data rilievo: 01-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

La Villa


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	querci, acacie e olmi

Catasto

Foglio di mappa	64
Particella	3
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casaboci

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	65
Particella	50
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	L
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie
N.1 Asciano
Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Elementi costruttivi

Stato di conservazione

Tipologia edilizia

--

Descrizione estesa

--

N. dei piani

--

Coperture

--

Manto di copertura

--

Volumi oltre gronda

--

Tipologia della gronda

--

Tipologia delle murature

--

Elementi architettonici

--

Elementi decorativi

--

Tipologia degli infissi

--

Infissi

--

Presenza di superfetazioni

--

Problemi statici

--

Stato conservazione:

- generale

--

- delle pertinenze

--

- delle strutture

--

- dei materiali

--



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casalvento

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

60

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

L

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casalvento

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

60

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

L

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Form fields for recording data: empty rows for cultural and landscape assets, and one row for structural plan systems (5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie), U.T.O.E. (N.1 Asciano), and agricultural function (Esclusiva funzione agricola).

Dati generali

Elementi costruttivi

Stato di conservazione

Form fields for general data: Typologia edilizia, Descrizione estesa, N. dei piani.

Form fields for construction elements: Coperture, Manto di copertura, Volumi oltre gronda, Tipologia della gronda, Tipologia delle murature, Elementi architettonici, Elementi decorativi, Tipologia degli infissi, Infissi.

Form fields for conservation state: Presenza di superfetazioni, Problemi statici, Stato conservazione: generale, delle pertinenze, delle strutture, dei materiali.



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Colombaio

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

a capanna

coppi ed embrici vecchi

correnti in legno con tavelle

pietrame e mattoni con commenti in calce

tracce di intonaco

tradizionali

in legno

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoie

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Colombaio

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	41
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

tracce di intonaco

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Pioca


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato(cantiere)
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	61
Particella	19
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

muratura in pietra

Elementi architettonici

loggiati originali

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

in ristrutturazione

- delle pertinenze

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Pioca


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato(cantiere)
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	61
Particella	19
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo ex

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

in ristrutturazione

- delle pertinenze

- delle strutture

buono

- dei materiali


buono




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Camerone


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	57
Particella	8
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

[Redacted]

Descrizione estesa

[Redacted]

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

[Redacted]

Manto di copertura

[Redacted]

Volumi oltre gronda

[Redacted]

Tipologia della gronda

[Redacted]

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

[Redacted]

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

[Redacted]

Infissi

[Redacted]

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

[Redacted]

Problemi statici

Copertura completamente crollata

crolo quasi totale di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

piana

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

In legno e in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 42/2004, e
successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di
superfettazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

crolli parziale della copertura

presenza di lesioni marcate

pessimo

scadente

pessimo

pessimo



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

mezzacosta

Visibilità nel contesto

poco visibile

Area di pertinenza

molto articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne


piazzale sterrato

Alberi e arbusti


gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa



Particella




Subalterno





Catasto Leopoldino

Sezione



Foglio





L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo per rimessa macchine

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura instruttura metallo e blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

a padiglione

coppi ed embrici vecchi

liscia orizzontale

intonaci

stemma lapideo

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

Scadente

scadente

scadente

scadente

crolli parziale della copertura



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

abitazione

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizional

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

Mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

chiesa

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

gronda a cornicione

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

timpano in mattoni

Elementi decorativi

decorazioni sottogronda in cotto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

In legno

occhio in pietra

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaco

intonaco

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo parziale della copertura

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

crolli della copertura

murature lesionate

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

Scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	marsigliesi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	Tradizionali
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	villa
Descrizione estesa	
N. dei piani	2

Elementi costruttivi

Coperture	a padiglione
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	correnti in legno orditi con pianelle in cotto
Tipologia delle murature	Mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	Tradizionali
Infissi	In legno
	Persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto


Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

peissimo

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio
Denominazione
Strada o via
Località
N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497
Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	tettoia
Descrizione estesa	tettoia in metallo per rimessa macchine
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	lamiera
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	
Tipologia delle murature	mattoni nuovi
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	
Infissi	

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	scadente
- delle pertinenze	scadente
- delle strutture	scadente
- dei materiali	scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

struttura in c.a.

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Monte Santemarie

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto

Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, mori, acacie

Catasto

Foglio di mappa	63
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Dicembre 2021**

Casanova


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	crinale
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	63
Particella	134
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	M
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a padiglione

coppi ed embrici vecchi

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

mattoni vecchi con commenti in cemento

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casabianca


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

58

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

L

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casabianca

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	65
Particella	58
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Candia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

59

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

Foglio



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Candia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	65
Particella	59
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Candia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

59

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

Foglio



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Candia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

59

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

Foglio



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Candia

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

65

Particella

61

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

Foglio



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfatazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali



Premoli


Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

Catasto

Foglio di mappa

57

Particella

32

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

G

Foglio

9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 29-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggialino


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	resede in abbandono
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

tettoie

Problemi statici

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 29-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggialino


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	resede in abbandono
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

in costruzione

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

in costruzione

- dei materiali

in costruzione




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiale

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiale


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

assenti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	34
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	24
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	36_81
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia	annesso agricolo
Descrizione estesa	
N. dei piani	1

Elementi costruttivi

Coperture	a capanna
Manto di copertura	coppi ed embrici vecchi
Volumi oltre gronda	
Tipologia della gronda	liscia orizzontale
Tipologia delle murature	mattoni vecchi con commenti in calce
Elementi architettonici	
Elementi decorativi	
Tipologia degli infissi	tradizionali
Infissi	in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni	
Problemi statici	
Stato conservazione:	
- generale	mediamente conservato
- delle pertinenze	mediamente conservato
- delle strutture	mediamente conservato
- dei materiali	mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	38
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a falde

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno e metallo

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

box cavalli, struttura in metallo e legno

Problemi statici

addossato al corpo di fabbrica

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	40
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

balconi non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

serie di capanni, fatiscenti, in lamiera

Problemi statici

per il ricovero di maiali

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	24
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	26
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

a mensola in laterizio

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

barbacane

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	26
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

intonaco

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	26
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	26
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

altana in mattoni

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	26
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

cornici alle finestre o alle aperture

cornici marcapiano

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	71
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

paratia in ferro e legno

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	131
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	131
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate originali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	19
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	D
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Pertinenza dei beni storico-architettonici

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	129
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	53
Particella	19
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in legno stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	32
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

pietrame con aggiunta di ricorsi in mattoni nuovi

mattoni nuovi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate non originali

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno e alluminio

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	22
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	UU
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

loggiate originali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto


Foglio di mappa	55
Particella	49
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	43
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Pertinenza degli aggregati

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.2 Arbia

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 01-ott-07 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	22
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	UU
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

scadente




Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	B_29
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	UU
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

chiesa

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

altro

Manto di copertura

altro

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

gronda a cornicione

Tipologia delle murature

pietra

Elementi architettonici

cornicioni in pietra

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: **01-ott-07** Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	65
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

residenza

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi e coppi nuovi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature

mattoni nuovi

Elementi architettonici

balconi tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Vescona

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	55
Particella	111
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza degli aggregati

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.2 Arbia

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti accessori

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature

blocchi di cemento faccia a vista

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Quercione

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	58
Particella	8
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

porcilaia

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi e coppi e embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

Mancanti

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali

tetto e/o solai lesionati

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

scadente

scadente

scadente

scadente




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Quercione

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	58
Particella	28_52
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Quercione

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	querchi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	58
Particella	8
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

porcilaia

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

lesioni o malfunzionamenti lievi o generalizzati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calosina

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	59
Particella	17
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calosina

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	59
Particella	17
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture

- dei materiali




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calosina

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	59
Particella	17
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture


- dei materiali



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calosinino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	
Visibilità nel contesto	TOPONIMO NON ACCESSIBILE
Area di pertinenza	
Strada di accesso	
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	59
Particella	20
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio

Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

Descrizione estesa

N. dei piani

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

- delle pertinenze

- delle strutture


- dei materiali



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Dicembre 2021

Treno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	63
Particella	121
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

5. Torre e castello e la strada di Monte Sante Marie

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camini tradizionali

Tipologia della gronda

corrrenti inlegno orditi con pannelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

pozzo

Elementi decorativi

aperture ad arco

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Ombrone


Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

Visibilità nel contesto

TOPONIMO NON ACCESSIBILE - DIRUTO

Area di pertinenza

Strada di accesso

Sistemazioni esterne

Alberi e arbusti

olivo

Catasto

Foglio di mappa

88

Particella

35

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

L

Foglio


9



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casalciccia


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	spazio sterrato e giardino
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	38
Subalterno	

Catasto Leopoldino


Sezione	G
Foglio	9



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Casalciccia


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	fondovalle
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	spazio sterrato e giardino
Alberi e arbusti	

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	38
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Copertura completamente crollata

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calceno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivo

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento e mattoni

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calceno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivo

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

sportelli

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calceno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivo

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	30
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calceno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	olivo

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	1
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

torre - cassero

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

muratura in mattoni

Elementi architettonici

marcapiano a forma di toro in mattoni

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

annesso in lamiera

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Calceno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	olivo

Catasto

Foglio di mappa	85
Particella	92
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

Pertinenza dei beni storico-architettonici

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

porcilaia

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	2
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	G
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi e coppi vecchi

Volumi oltre gronda

camino moderno

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

balconi non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

persiane

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

buono

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	48_49
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	10_60
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

gronda a cornicione

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

mattoni nuovi

Elementi architettonici

balconi non tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

manomissioni dell' superfici murarie

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	10
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	53
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	10
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

altro

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	58
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	58
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	69
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

allevamento

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

fibrocemento

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blochi in cemento

intonaci

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

buono

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	69
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo stivaggio del fieno

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

fibrocemento

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

buono

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	21
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

tettoia

Descrizione estesa

tettoia in metallo

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

fibrocemento

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in ferro

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

buono

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Fontanelle


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	gruppo di alberi, cipressi, olivi, olmi, acacie

Catasto

Foglio di mappa	84
Particella	21
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

capannone

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

fibrocemento

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

struttura in metallo

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

buono

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Crofeno


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	olmi

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Podere Crofeno

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crollo parziale della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

preliminare al rudere

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

preliminare al rudere

- dei materiali

preliminare al rudere



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Crofeno


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	olmi

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Podere Crofeno

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a falde

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno e in alluminio

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

tetto e/o solai lesionati

Murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Crofeno


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	olmi

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Podere Crofeno

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una falda

Manto di copertura

eternit

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

blocchi in laterizio

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Crofeno


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	
Alberi e arbusti	olmi

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	4
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

Podere Crofeno

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

ad una sola falda

Manto di copertura

embrici

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con cementi in calce

mattoni vecchi e nuovi

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Murature lesionate

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderucci di Sopra

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	32
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

blocchi di cemento faccia a vista

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

manomissioni dell' superfici murarie

Problemi statici

crolli della copertura

crolli di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderucci di Sopra


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	32
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti accessori

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

blocchi di cemento faccia a vista

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

manomissioni dell' superfici murarie

Problemi statici

crollo della copertura

crollo di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poderucci di Sotto

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	alberi isolati

Catasto

Foglio di mappa	87
Particella	31
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	N
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

senza copertura

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

manomissioni dell' superfici murarie

Problemi statici

crolli della copertura

crolli di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali

rudere



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiodarno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardini
Alberi e arbusti	cipressi olivi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	10
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	F
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiodarno

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardini
Alberi e arbusti	cipressi olivi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	10
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici nuovi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

In legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Poggiodarno


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardini
Alberi e arbusti	cipressi olivi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	10
Subalterno	

Catasto Leopoldino


Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Fondale


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
	cortile
Alberi e arbusti	olmi, acacie e gruppo di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

salto di gatto

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Fondale


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
	cortile
Alberi e arbusti	olmi, acacie e gruppo di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

loggiate e portico

Elementi decorativi

pozzo

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali


scadente



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Fondale


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
	cortile
Alberi e arbusti	olmi, acacie e gruppo di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli della copertura

presenza di lesioni marcate

Stato conservazione:

- generale

rudere

- delle pertinenze

rudere

- delle strutture

rudere

- dei materiali


rudere



Data rilievo: 10-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Il Fondale


Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	sommità
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
	cortile
Alberi e arbusti	olmi, acacie e gruppo di cipressi

Catasto

Foglio di mappa	101
Particella	37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Torrentino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto


Foglio di mappa	118
Particella	5
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	F
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

tradizionali

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo



Data rilievo:

Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Torrentino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	erba
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	118
Particella	5
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	F
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

3

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

scadente

- delle pertinenze

scadente

- delle strutture

scadente

- dei materiali

scadente



Data rilievo:


Aggiornamento scheda: **Ottobre 2019**

Torrentino

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno

mezzacosta

Visibilità nel contesto

poco visibile

Area di pertinenza

poco articolato

Strada di accesso

sterrata

Sistemazioni esterne

erba

Alberi e arbusti

gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa

118

Particella

5

Subalterno

Catasto Leopoldino

Sezione

F

Foglio

9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

Manto di copertura

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

mattoni vecchi con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

crolli di parti strutturali murarie

Stato conservazione:

- generale

pessimo

- delle pertinenze

pessimo

- delle strutture

pessimo

- dei materiali

pessimo




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Antonio

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	116
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino


Sezione	-
Foglio	-



Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Antonio

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	116
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

manufatti accessori

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

correnti in legno con tavelle

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

ottimo

- delle pertinenze

ottimo

- delle strutture

ottimo

- dei materiali

ottimo




Data rilievo: 01-ott-19 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Sant'Antonio

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	discretamente visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino
Alberi e arbusti	gruppo di alberi

Catasto

Foglio di mappa	116
Particella	33
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	21_37
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	35
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

non tradizionali

Infissi

In lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	22
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	23
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a padiglione

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

a mensola in laterizio

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

motivo in mattoni nel sottogronda

Elementi decorativi

scale esterne tradizionali

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

in legno

Persiane in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	42
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

liscia orizzontale

Tipologia delle murature

pietrame e mattoni con commenti in calce

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Le Logge

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	poco visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	asfalto
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	acacie, pini olivi e querci e alberi da frutto

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	XX
Foglio	9




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caliano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	giardino e sterro
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	E
Foglio	9



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

U.T.O.E. - Titolo VIII

Funzione agricola

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

N.1 Asciano

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

casa colonica

Descrizione estesa

N. dei piani

2

Elementi costruttivi

Coperture

a capanna

a falda

Manto di copertura

coppi ed embrici vecchi

Volumi oltre gronda

camino tradizionale

Tipologia della gronda

varese con le tavelle

Tipologia delle murature

intonaci

Elementi architettonici

scale esterne tradizionali con loggia

Elementi decorativi

barbacane

Tipologia degli infissi

tradizionali

Infissi

in legno

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

buono

- delle pertinenze

buono

- delle strutture

buono

- dei materiali

buono




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caliano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	113
Particella	13
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Caliano

Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	poco articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	113
Particella	13
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caliano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato e giardino
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	113
Particella	13
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Caliano

Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Caliano

Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	99
Particella	27
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-



L'edificio



Beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche

Numero di archivio

Denominazione

Strada o via

Località

N. del Decreto Legge

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche

Aree art. 136, ex L.1497

Aree art. 142, comma c

PTCP - Aree di Pertinenza

SIR-SIC - Siti d'importanza regionale e comunitaria

PIANO STRUTTURALE

Sistemi di paesaggio - Titolo V

3. Le Crete senesi attraversate dalla Laurentana

U.T.O.E. - Titolo VIII

N.1 Asciano

Funzione agricola

Esclusiva funzione agricola

Dati generali

Tipologia edilizia

annesso agricolo

Descrizione estesa

N. dei piani

1

Elementi costruttivi

Coperture

curva

Manto di copertura

marsigliesi

Volumi oltre gronda

Tipologia della gronda

Tipologia delle murature

blocchi in cemento

Elementi architettonici

Elementi decorativi

Tipologia degli infissi

Infissi

non tradizionali

in lamiera

Stato di conservazione

Presenza di superfetazioni

Problemi statici

Stato conservazione:

- generale

mediamente conservato

- delle pertinenze

mediamente conservato

- delle strutture

mediamente conservato

- dei materiali

mediamente conservato




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caliano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	113
Particella	13
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	-
Foglio	-




Data rilievo: 20-ott-06 Aggiornamento scheda: Ottobre 2019

Caliano

Estratto del Catasto Leopoldino



Estratto del Catasto di Impianto



Estratto della Carta Tecnica Regionale



Informazioni relative al contesto

Giacitura del terreno	mezzacosta
Visibilità nel contesto	molto visibile
Area di pertinenza	molto articolato
Strada di accesso	sterrata
Sistemazioni esterne	piazzale sterrato
Alberi e arbusti	querchi, cipressi, olivi e olmi

Catasto

Foglio di mappa	
Particella	
Subalterno	

Catasto Leopoldino

Sezione	
Foglio	

