

Scheda Parcheggio Pubblico

03	Parch. Pubblico: Parcheggio Via XI Febbraio (alto)			
	Indirizzo: Via XI Febbraio, Frazione Badia a Ruoti			
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto			
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo APERTO SU STRADA				
Note: PARCHEGGIO SU STRADA PUBBLICA IN PENDEZA NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE				
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei USCITA SU STRADA Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no INESISTENTI Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note: INESISTENTI				
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	Ipovedenti o non vedenti ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	Non udenti ACCESSIBILE	
Giudizio sintetico:	PERICOLSITA' USCITA SU STRADA PENDENZE ECCESSIVE	FRUIBILITA' CON AUSILIO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	
Note:				

Scheda Parcheggio Pubblico

79n	Parch. Pubblico: Parcheggio Via XI Febbraio		
	Indirizzo: Via XXI Febbraio, Frazione Badia a Ruoti		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo APERTO SU STRADA			
Note: DI NON RECENTE REALIZZAZIONE			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei USCITA SU STRADA			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			INESISTENTI
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note: INESISTENTI			
Livelli di accessibilità per:			
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	PERICOLSITA' USCITA SU STRADA	FRUIBILITA' CON AUSILIO	MANCANZA DI AUSILI

Scheda Edificio

80

Edificio: Chiesa Badia a Ruoti

Indirizzo: Via _____, Badia a Ruoti

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: CHIESA COLLEGATA DA UNA RAMPA RAMPA ALLA VIA XI FEBBRAIO

Parcheggio dedicato: sì no

PARECHEGGIO PUBBLICO SCHEDA 03

Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

RAMPA PENDENZA AFFATICANTE E FONDO IN PIETRA DISCONTINUA

Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i (9 E 2 CAPPELLA) Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

La 145 cm/ 130 cm CAPPELLA

H 290 cm/ 230 cm CAPPELLA

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

Lu cm

La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvendenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

MINIMAMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATOREDIFFICILMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

Scala esterna senza ausili/dispositivi

Mancanza di ausili specifici

Mancanza di ausili specifici

Scheda Edificio

81

Edificio: Centro Ecclesiastico

Indirizzo: Via XI Febbraio (interno), Badia a Ruoti

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: UTILIZZATO A SPOT IN CORRISPONDENZA DI ATTIVITA' SPECIFICHE

Parcheggio dedicato: sì no
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no CEMENTO

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i 1 SCALINO Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso
 La 150 cm H 320 cm

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: La cm
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm **Tipo porta ascensore/piattaforma:**
 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera: H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti: Sì No **Tipo:** Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti: Sì No **Tipo:**

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La cm

Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico:

EDIFICIO CHIUSO – NON RILEVABILE

Note:

Scheda Edificio

82

Edificio: Scuola Materna (Ex)

Indirizzo: Via XI Febbraio, Badia a Ruoti

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: EDIFICIO CHIUSO SI PRESUME PER INAGIBILITA'/RISTRUTTURAZIONE. RILEVATA LA PARTE ESTERNA

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

STERRATO DA STRADA PUBBLICA

Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

STERRATO

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

STERRATO

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i 3 SCALINI Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

La 250 cm

H cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

Lu cm

La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvendenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

INAGIBILE

Note:

Scheda Spazio Pedonale

83b	Spazio Pedonale: Piazza, parco, giardino				
	Indirizzo: Via XI Febbraio, Frazione Badia a Ruoti				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input checked="" type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	IN ADERENZA AL PARCHEGGIO E ALLA EX MATERNA				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti		
	Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE		
	Note:	Assenza pavimentazioni		Assenza pavimentazioni/segnaletiche	

Scheda Parcheggio Pubblico

83	Parch. Pubblico: Parcheggio Via del Castagno		
	Indirizzo: Via del Castagno, Frazione Badia a Ruoti		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: DI NON RECENTE REALIZZAZIONE			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			USCITA SU STRADA VIA PRATO
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			INESISTENTI
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no LARGH. 120CM			<input type="checkbox"/> Note:NO RACCORDI, NO SPAZI INVERSIONE
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	INACCESSIBILITA' PARZ. (MARCIAPIEDI)	FRUIBILITA' CON AUSILIO	AUSILI NON PRESENTI